

Испытательная лаборатория

ООО «УИЦ СЛМ»

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтových бригад, дом 31, оф. 502,

Тел/факс: (343) 278-10-21, 278-10-22,

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.27ЛФ59 от 29.10.2015 г.

Заключение

**по результатам обследования лифта,
отработавшего назначенный срок службы**

№2019-03-03075

(год, месяц, порядковый номер)

**Адрес установки лифта: Челябинская область, г. Снежинск,
улица Чуйкова, дом 24, п.1.**

Идентификационный № лифта: 35/А-337

«Утверждаю»

Руководитель испытательной лаборатории

_____ Шипицын А.С.
подпись ФИО



«21» марта 2019 г.

г. Снежинск
2019

Таблица 3

Наименование технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие технической документации нормативным требованиям
Паспорт лифта	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Установочный (монтажный) чертеж	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Принципиальная электрическая схема	Имеется	удовлетворительное	Соответствует
Инструкция (руководство) по эксплуатации лифта	Отсутствует	-	-

7. Выводы и условия возможного продления срока использования лифта

7.1 Лифт не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта до **15 февраля 2020 года (включительно)**, при соблюдении следующих условий:

- использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- соблюдения условий эксплуатации лифта;
- проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетельствования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010.

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»

Владельцу лифта в срок, не позднее **15 февраля 2020**, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок не позднее **до 15 февраля 2020** необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в п. 1-20 Таблицы 1 настоящего заключения;
- привести в соответствие функционирование устройств безопасности, указанных в п.6.3.1 настоящего заключения, требованиям ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.7.1.
- привести в соответствие с требованиями технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего Заключения.

При невыполнении владельцем лифта рекомендаций по модернизации или замене в установленные сроки, в соответствии с ГОСТ Р 55965-2014 п.5.3 лифт признается непригодным для эксплуатации.

Эксперт _____

Эксперт
Испытательной лаборатории
ООО «ИЦ СЛМ»
подпись, штамп

Пыхтеев Д.С.
ФИО

Испытательная лаборатория

ООО «УИЦ СЛМ»

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, дом 31, оф. 502,

Тел/факс: (343) 278-10-21, 278-10-22,

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № RA.RU.27ЛФ59 от 29.10.2015 г.

Заключение

**по результатам обследования лифта,
отработавшего назначенный срок службы**

№2019-03-03076

(год, месяц, порядковый номер)

**Адрес установки лифта: Челябинская область, г. Снежинск,
улица Чуйкова, дом 24, п.2.**

Идентификационный № лифта: 35/А-338

«Утверждаю»

Руководитель испытательной лаборатории

Шипицын А.С.

ФИО

подпись



» марта 2019 г.

г. Снежинск

2019

Таблица 3

Наименование технической документации	Наличие технической документации	Состояние технической документации	Соответствие технической документации нормативным требованиям
Паспорт лифта	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Установочный (монтажный) чертеж	Имеется	удовлетворительное	частично не соответствует ГОСТ Р 53780
Принципиальная электрическая схема	Имеется	удовлетворительное	Соответствует
Инструкция (руководство) по эксплуатации лифта	Отсутствует	-	-

7. Выводы и условия возможного продления срока использования лифта

7.1 Лифт не соответствует общим требованиям безопасности, установленным Приложением 1 ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов».

7.2 Техническое состояние оборудования и металлоконструкций допускает возможность продления срока использования лифта до **15 февраля 2020 года (включительно)**, при соблюдении следующих условий:

- а) использования лифта по назначению и в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- б) выполнения осмотров, технического обслуживания и ремонтов лифта в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации;
- в) соблюдения условий эксплуатации лифта;
- г) проведения оценки соответствия в форме периодического и частичного технического освидетельствования в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53783-2010.

8. Необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов»


Владельцу лифта в срок, не позднее **15 февраля 2020**, рекомендуется принять решение о проведении модернизации, замены лифта или выводе лифта из эксплуатации.

В случае принятия решения о модернизации, в ходе ее выполнения, в срок не позднее **до 15 февраля 2020** необходимо:

- устранить выявленные несоответствия, указанные в п. 1-20 Таблицы 1 настоящего заключения;
- привести в соответствие функционирование устройств безопасности, указанных в п.6.3.1 настоящего заключения, требованиям ГОСТ Р 53780-2010, п.5.4.7.1.
- привести в соответствие с требованиями технического регламента таможенного союза «Безопасность лифтов» и ГОСТ Р 53780-2010 техническую документацию, указанную в Таблице № 3 настоящего Заключения.

При невыполнении владельцем лифта рекомендаций по модернизации или замене в установленные сроки, в соответствии с ГОСТ Р 55965-2014 п.5.3 лифт признается непригодным для эксплуатации.

Эксперт _____



Пыхтеев Д.С.
ФИО